

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в 2018 году

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия
1	2	3
<i>Предприятие водопроводных и канализационных сетей (ПВКС). Район по эксплуатации</i>		
Слесарь аварийно-восстановительных работ	1. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны (при проведении сварочных работ) применять местную приточно-вытяжную вентиляцию.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.
<i>Предприятие водопроводных и канализационных сетей (ПВКС). Район по эксплуатации</i>		
Слесарь аварийно-восстановительных работ	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха). 2. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	1. Снижение тяжести трудового процесса. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний.
<i>Служба электрохозяйства (СЭХ)</i>		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1. Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего (или охлаждающего) микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха, обязательно применять специальную одежду с соответствующей теплоизоляцией.	1. Предупреждение неблагоприятного влияния нагревающего (или охлаждающего) микроклимата.
<i>Предприятие тепловых сетей (ПТС)</i>		
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	1. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны (при проведении сварочных работ) применять местную приточно-вытяжную вентиляцию.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.
<i>Лаборатория химико-бактериологических анализов (ЛХБА). Группа бактериологического анализа</i>		
Лаборант химико-бактериологического анализа	1. Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, соблюдение мер личной гигиены).	1. Соблюдение санитарных мероприятий.
<i>Предприятие транспорта и механизации (ПТМ)</i>		
Водитель автомобиля	1. С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.	1. Снижение напряженности трудового процесса.